

Referat af bestyrelsesmøde 13.10. 2026

Hos Erik Buller Larsen, Lindebjergvej 8.

Formand: Erik Buller Larsen, 2498 0221

Kasserer: Dieter Steffen, 2032 8211

Bestyrelsesmedlem: Jacob Drehn, 6162 0559

Bestyrelsesmedlem: Bjarne Frederiksen, 2991 8615

Bestyrelsesmedlem: Claus Krog, 2015 5174

Bestyrelsen var fuldtallig på mødet.

Dagsorden

1. Nyt fra formanden.

Der var for nyligt kommet 14 alarmer på én gang. Årsagen kendes for nuværende ikke. Men det nye system fungerer godt i denne sammenhæng, i forhold til at undgå et stop af vandværket.

Der har for nyligt været foretaget analyse af vandet. Denne viste et nitrat indhold på 0,03mg, dette er indenfor grænserne. Men da niveauet er 10-15 gange højere end normalt, er der taget en ny prøve som der afventes svar på.

2. Sagen om vandværksgrunden

Samarbejdet om løsningen for det ikke godkendte byggeri på vandværkets grund er gået i stå. Ejeren af bygningen har ikke udført det aftalte arbejde og respondere ikke på henvendelser.

Derfor sættes der nu hårdere ind.

Det halter gevaldigt med kommunens håndtering af sagen!

3. Kasserer, regnskabet

Det er besværligt med det nye regnskabsprogram. Der er ikke mulighed for at sætte det op, så budget og regnskab kan sammenlignes, uden at det bliver betydeligt dyrere.

Vi er godt med i forhold til salg af vand.

Én udgift springer i øjnene. Posten til vedligehold er en del højere end det budgetteret. Årsagen er de forbedringer der er lavet på grunden.

Der har i perioden ligeledes været højere udgifter til de elektroniske services.

Resten af udgiftsposterne er på niveau, eller lavere end det budgetterede.

4. Der er 4 der har 2 målere, men kun betaler fast afgift for en.

Dette ændres så der betales en fast afgift for hver måler.

5. Sektionsbrønde

Arbejdet med sektionsbrøndene sættes i gang. Den brønd til Lindebjergvej bliver udstyret med en måler, så eventuelle ledningsbrud nemmere kan opdages. Fungere dette vil der ligeledes blive opsat målere i brøndene på Bjergstedvej.

6. Ændring af ilt indløb

Det blev drøftet om ilttilførslen skulle rykkes tættere på filtrene. Dette vil mindske aflejringen af okker i rørene. Der er gode erfaringer med dette fra Føllenslev vandværk.

7. Klima ID

Det overvejes om der skal skiftes væk fra appen Målerportal og over til Klima ID. Den nye app har væsentlig flere og bedre funktioner. Der er ikke noget oprettelses gebyr, derudover er det samme pris pr. måler.

Det var blevet oplyst at der ikke vil blive opkrævet betaling for den nye app i den bindingsperiode der er for den gamle.

8. Vandsamarbejdet

Det koster 10øre pr m³ for at være en del af sammenarbejdet om sløjfningen af gamle brønde. Der er indtil videre 1 som har meldt en brønd ind til sløjfning.

9. Faurkilde vand

Faurkilde er tilfreds med den nye hane, de er dog ikke begyndt at tappe fra den endnu.

10. Generatoren står for tæt

Generatoren er placeret for tæt på boringen. Placeringen skal være mindst 10m væk. Dette kan ikke lade sig gøre inden for vandværkets grund. Derfor bliver løsningen at lave et kar, som generatoren bliver sat ned i. Derved kan eventuelle læk fra generatoren blive opsamlet.

11. Eventuelt

Planterne til plantedække på grunden trives.