

Faurbo Vandværk
Lindebjergvej 8, Faurbo
4460 Snertinge
Att.: Erik Larsen

Rapportnr.: AR-17-CA-00607782-01
Batchnr.: EUDKVE-00607782
Kundenr.: CA0004023
Modt. dato: 03.11.2017

Analyserapport

Prøvested: Faurbo Vandværk DGU 197.266 - V20002000 / 4301002001
DGU-nr: 197.266
Prøvetype: Råvand - Andet
Prøveudtagning: 03.11.2017 kl. 09:15
Prøvetager: Eurofins Miljø Vand A/S VEK
Analyseperiode: 03.11.2017 - 09.11.2017

Prøvemærke: Fra boring.

Lab prøvenr:	80503707	Enhed	Kravværdier		DL.	Metode	⌘)Um (%)
			Min.	Max.			
Pesticider							
Chloridazon	< 0.01	µg/l			0.01	M 0336 LC-MS/MS	10
Chloridazon, desphenyl-	< 0.01	µg/l			0.01	M 0336 LC-MS/MS	15
Chloridazon, methyl-desphenyl-	< 0.01	µg/l			0.01	M 0336 LC-MS/MS	30
Oplysninger fra prøvetager							
Akkrediteret prøvetagning	Ja					DS ISO 5667-11,DS/EN ISO 19458	A

Underleverandør:

A: Eurofins Miljø Vand A/S (DS EN ISO/IEC 17025 DANAK 555)

Kopi til:

Faurbo Vandværk, Dieter Steffen, Lindebjergvej 5, Faurbo, 4460 Snertinge
Kalundborg Kommune, Badevand, Kopimodtager drikkevand, Holbækvej 141B, 4400 Kalundborg

09.11.2017

Kundecenter
Tlf: 70224256
Rentvand@eurofins.dk

Eurofins Miljø A/S
Kundecenter

Tegnforklaring:

<: mindre end
>: større end

#: ingen parametre er påvist

DL.: Detektionsgrænse

Um (%): Den ekspanderede måleusikkerhed Um er lig 2 x RSD%, se i øvrigt www.eurofins.dk, søgeord: Måleusikkerhed.

σ): Usikkerheder på mikrobiologiske parametre angives som logaritmeret standardafvigelse

*): Ikke omfattet af akkrediteringen

i.p.: ikke påvist

i.m.: ikke målelig

σ): udført af underleverandør